
## ■ヒーターの選定例

装置内を適切な温度に保つためには、その条件を満たすヒーター の必要発熱量を把握する必要があります。

必要発熱量は装置のサイズ・材質・装置内外部の温度から求める ことができます。 ここではお客様の装置に最適なヒーターの選定 例をご説明します。

## ■ヒーター選定のフローチャート



#### 選定の計算方法

フローチャートに従い、条件をもとに計算します。

(1) 運転条件と装置の仕様の確認・算出

例として、寒冷地域の一般的な工場に設置されている装置内を、 目標温度に設定するヒーターを選定します。

- ●冬季間は最低気温が-20℃に達する地域
- ●装置内の機器の使用周囲温度は0~50℃
- ●装置内の目標温度を5℃に設定する

## ①装置の仕様の確認

<b>・ 教屋の圧派の権助</b>	
項目	仕様
装置のサイズ (材質:鉄)	幅(W)=0.7m 高さ(H)=1.0m 奥行き(D)=0.4m
温度条件	目標温度 T <sub>1</sub> =5°C 周囲温度 T <sub>2</sub> =-20°C
装置内の発熱量*	Q=100W
電源	50Hz 100V
電源	50Hz 100V

\*装置内の機器の発熱量です。 電源、インバー タ、プログラマブルコントローラなどヒーター 以外に熱源がある場合に考慮します。

# 1.0m < 0.3m

### ②選定に必要な値の算出

●装置の有効表面積(放熱面積)算出

装置の有効表面積を算出する方法は以下の通りです。

The state of the s		
	設置場所の分類	計算式
岩	<b>造置の全周囲が開放されている場合</b>	$S=1.8\times H\times (W+D)+1.4\times W\times D$
装	<b>き置の背面が壁に接している場合</b>	$S=1.4\times W\times (H+D)+1.8\times D\times H$
	装置の片側の放熱が妨げられている 場合(装置の連結等)	$S=1.4\times D\times (H+W)+1.8\times W\times H$
_	表置の背面と片側の放熱が妨げられ こいる場合	$S=1.4\times H\times (W+D)+1.4\times W\times D$
	装置の両側の放熱が妨げられている 場合(装置の連結等)	S=1.8×W×H+1.4×W×D+D×H
_	装置の背面と両側の放熱が妨げられ こいる場合	$S=1.4\times W\times (H+D)+D\times H$
	装置の前面以外全ての放熱が妨げら 1ている場合	$S=1.4\times W\times H+0.7\times W\times D+D\times H$

ここでは装置の全周囲が開放されている場合とします。

装置の有効表面積S=側面積+天面積

 $=1.8\times H\times (W+D)+1.4\times W\times D$  $=1.8\times1.0\times(0.7+0.4)+1.4\times0.7\times0.4$ 

 $=2.37[m^2]$ 

●目標温度と周囲温度の温度差算出

温度差△T=T1-T2 =5-(-20)=25[°C]

#### (2) 条件を満たす発熱量の算出

ここでは、計算による求め方とグラフによる簡易的な求め方を説 明します。

#### ◇計算による求め方

 $Q_H = S \times 5* \times \triangle T - Q$ 

 $=2.37\times5\times25-100$ 

=196.25 [W]

\*装置の材質が鉄の場合、熱通過率は5になります。

他の装置の材質と熱通過率は以下の通りです。

ステンレス: 4.5、アルミニウム: 12.0、アルミニウム(2層): 4.5


# ◇グラフによる求め方(下図ヒーティングパフォーマンスグラ つ)

①有効表面積(S)2.37m<sup>2</sup>と温度差(△T)25℃の交点Aを求めます。 ②交点Aを起点として横軸と平行に線を引きます。

③平行線と縦軸の交点より必要発熱量(Qн')300Wが求められま

④装置内の発熱量(Q)は運転時にヒーター同様熱源となるため、 必要発熱量(Qh')から除きます。

 $Q_H = Q_H' - Q$ =300-100=200[W]



# (3) 最適なヒーターの選定 計算による結果: 196.25[W]

グラフによる結果:200[W]

算出結果より、200Wの発熱量が必要になることがわかります。 必要条件から、単相100V仕様であるHMA200F-1を選定します。

#### ●温度スイッチのご紹介

ヒーティングモジュールとの併用で、省エネ ルギーに貢献する温度スイッチAM1-XB1の 使用をおすすめします。

■掲載ページ → H-202ページ



商品体系

プロペラ ファン

AC入力 **MU** 

AC入力 **MS** 

AC入力 MR

MRS

MRS

AC入力 MRE

DC入力 MDS MD

DC入力 アラーム付 **MDA** 

長寿命 MDE

ブロワ

AC 入力 高効率・角型 MBS

AC入力 **MB** 

AC 入力 可変速 MB

DC入力 MBD

クロスフロー

ファン AC入力

DC入力 MFD

クーリング

モジュール IP2X

> IP4X FM

FM

IP43/55 FM

温度 スイッチ

オプション

取付